

Приложение 2
к Порядку проведения
паспортизации объектов
социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур
и услуг в приоритетных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения сферах
жизнедеятельности
на территории Пермского края

ФОРМА



УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАПОУ «ПБМК»
Захаров Р.А.
« 20 » декабря 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур

№ 2-32

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта 5-и этажное здание медицинского колледжа с подвалом, 5 крылец, 4 входа в подвал, приямок, вентиляция, гараж
- 1.2. Адрес объекта 614000, г. Пермь, ул. Баумана, 24
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 5 этажей, 6860,9 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта 2014, наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - кв. м.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пермский базовый медицинский колледж» (КГАПОУ «ПБМК»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614000, г. Пермь, ул. Советская, 65
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Пермского края.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг предоставление услуг среднего профессионального образования
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушением зрения
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 895 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту маршрут автобуса №№ 10,11,19,25,42,80,106, троллейбусом № 2 до остановки «Больничный городок».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: автобусы

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>А, ВНД</i>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>А</i>
4	с нарушениями зрения	<i>А</i>
5	с нарушениями слуха	<i>А</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-В</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И(ОГСУ) ВНД(К)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И(ОГСУ) ВНД(К)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И(ОГСУ) ВНД(К)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ-И(С) ВНД(КОГУ)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДЧ-В</i>

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: *ДЧ-И(ОГСУ) ВНД(К)*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Обеспечить места отдыха для МГН на пути движения, обеспечить систему информирования, оборудовать территорию тактильными средствами</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Организация системы информирования, текущий ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Организация системы информирования, текущий ремонт</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Организация системы информирования, текущий ремонт</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>текущий ремонт</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>Обеспечение системы информирования</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Обеспечить места отдыха для МГН на пути движения, обеспечить систему информирования, оборудовать территорию тактильными средствами</i>
8	Все зоны и участки	<i>текущий ремонт, организационные решения (в т.ч. индивидуальное решение с ТСР)</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Период проведения работ по мере поступления финансовых средств.
Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) +.
- 4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: Акт обследования межведомственной комиссии по паспортизации объектов социальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Пермского края, и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности от 29 ноября 2014 г.
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается да
- 4.4. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 25.12.2017
(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта 32 от «31» октября 2014 г.
2. В 2015 году лестница основного входа в здание была оборудована пандусом, что обеспечивает доступность категории инвалидов-колясочников.
3. На прилегающей к зданию территории имеется автостоянка.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель межведомственной комиссии по паспортизации объектов социальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Пермского края, и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности
Заместитель министра социального развития Пермского края Фокин П.С.


(подпись)
«29» ноября 2014г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 32

г. Пермь

"31" октября 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта 5-и этажное здание медицинского колледжа с подвалом, 5 крылец, 4 входа в подвал, приямок, вентиляция, гараж
- 1.2. Адрес объекта 614000, г. Пермь, ул. Баумана, 24
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее здание 5 этажей, 6860,9 кв. м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м
- 1.4. Год постройки здания до 1981, последнего капитального ремонта 2014
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального .
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Пермский базовый медицинский колледж», (КГАОУ СПО «Пермский базовый медицинский колледж»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 614000, г. Пермь, ул. Советская, д.65

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – на объекте оказываются образовательные услуги
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрут автобуса №№ 10, 11, 19, 25, 42, 80, 106, троллейбусом № 2 до остановка «Больничный городок».
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобусы.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
 - 3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин.
 - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет;
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1.	Все категории инвалидов и МГ	<i>А, ВНД</i>
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>А</i>
4	с нарушениями зрения	<i>А</i>
5	с нарушениями слуха	<i>А</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

<*> - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-В</i>		
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (ОГСУ) ВНД (К)</i>		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (ОГСУ) ВНД (К)</i>		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (ОГСУ) ВНД (К)</i>		
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД</i>		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ-И (С) ВНД (КОГУ)</i>		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДЧ-В</i>		

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

ДЧ-И (ОГСУ) ВНД (К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Обеспечить места отдыха для МГН на пути движения, обеспечить систему информирования, оборудовать территорию тактильными средствами</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Организация системы информирования, текущий ремонт</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Организация системы информирования, текущий ремонт</i>

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организация системы информирования
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Обеспечение системы информирования
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Обеспечить места отдыха для МГН на пути движения, обеспечить систему информирования, оборудовать территорию тактильными средствами
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные решения (в т.ч. индивидуальное решение с ТСР)

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 6 мес.
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии - _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ л.

Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на _____ л.

Председатель
Межведомственной комиссии
Заместитель министр социального развития
Пермского края

Фокин П.С.

Члены Межведомственной комиссии:

Главный специалист отдела по делам инвалидов
Министерства социального развития
Пермского края

Новоселов В.М.

Консультант
отдела массовой физической культуры
и спортивной инфраструктуры
Министерства физической культуры и спорта
Пермского края

Малых И.А.

Главный специалист
отдела по обеспечению учреждений здравоохранения
Министерства здравоохранения
Пермского края

Смолякова А.В.

Консультант
отдела развития сети и безопасности
образовательных учреждений
Министерства образования и науки
Пермского края

Стажевская А.Э.

Консультант
отдела управления имуществом и реализации
инвестиционных проектов
Министерства культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций
Пермского края

Осиповская Л.П.

Главный специалист
отдела развития трудовых ресурсов и
обеспечения деятельности
Агентства по занятости населения
Пермского края

Зуева Л.Ю.

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Специалист по экономическому развитию
Пермского регионального отделения
Всероссийского общества глухих

Лобастов Д.Л.

представители организации,
расположенной на объекте:

*Зам. начальника отдела
развития КТРОУ СПО
Пермский базовый
интернат для детей*

Александр М. Суб

Приложение 1
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 32 от "31" октября 2014 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

5-и этажное здание медицинского колледжа с подвалом, 5 крылец, 4 входа в подвал,
приямок, вентиляция, гараж
КГАОУ СПО «Пермский базовый медицинский колледж»
г. Пермь, ул. Баумана, 24
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			1) на остановочном пункте отсутствуют схемы движения к объекту для МГН	КОСГ	Привести в соответствие	Разместить на остановочном пункте схему движения к объекту
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			1) на маршруте движения отсутствуют места отдыха с возможностью вызова и ожидания 2) отсутствуют тактильные полосы перед препятствиями, изменениями пути движения	КОСГ	Привести в соответствие	Обеспечить места отдыха для МГН на пути движения Оснастить тактильными полосами пути движения
1.3	Лестница (наружная)	Нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В			Обеспечить систему информирования, оборудовать территорию тактильными

Приложение 2
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 32 от "31" октября 2014 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

5-и этажное здание медицинского колледжа с подвалом, 5 крылец, 4 входа в подвал,

прямой, вентиляция, гараж

КГАОУ СПО «Пермский базовый медицинский колледж»

г. Пермь, ул. Баумана, 24

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			1) краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом, фактурой 2) перед лестницей нет предупредительных тактильных полос 3) отсутствуют завершающие части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м 4) поручень установлен только с одной стороны лестницы, что не соответствует нормативным требованиям	С С КОС КОС	Привести в соответствие	Установить поручни с обеих сторон лестниц, удлинить поручни, выделить ступени цветом, разместить тактильные полосы
2.2	Пандус (наружный)	Нет			1) лестница не продублирована пандусом	К	Привести в соответствие	Установить пандус, соответствующий требованиям м СНиП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	Есть			1) высота порога превышает нормативные требования (0,09 м. при норме 0,014 м.)	КОС	Привести в соответствие	Текущий ремонт, организационное решение
2.5	Тамбур	Есть			1) ширина дверного проема в тамбуре не соответствует нормативным требованиям	К	Привести в соответствие	Текущий ремонт, организационное решение

					(0,74 и 0,85 м. при норме 0,9 м.)			
	ОБЩИЕ требования к зоне				1) Вход не оборудован знаками доступности	КОС	Привести в соответствие	Оборудоват ь вход знаками доступности

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (ОГСУ) ВНД (К)			Организация системы информирования, текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

Приложение 3
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 32 от "31" октября 2014 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

5-и этажное здание медицинского колледжа с подвалом, 5 крылец, 4 входа в подвал.

прямая, вентиляция, гараж

КГАОУ СПО «Пермский базовый медицинский колледж»

г. Пермь, ул. Баумана, 24

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			1) отсутствуют предупреждающие указатели перед лестницей, поворотами, дверными проемами 2) на верхних и боковых поверхностях поручней перил отсутствуют рельефные обозначения этажей 3) ширина лестничного марша не соответствует нормативам (1,18 м. при норме 1,35 м) 4) ширина проступи не соответствует нормативному значению (0,33 м при норме 0,35-0,4 м) 5) боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, не имеют бортиков или других	КС С ОС ОС ОС	Привести в соответствие	Обеспечить оснащение необходимыми средствами, организационное решение

					устройств для предотвращения соскальзывания трости или ноги (высота бортика или другого устройства по нормативу - не менее 0,02 м.)			
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Лестницы не продублированы пандусом	К	Привести в соответствие	Установить пандус, соответствующий требованиям СНиП, или установить подъемное устройство
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть			1) высота порогов превышает нормативные требования (0,03 м. и 0,05 м. при норме 0,014м.) 2) ширина дверного проема в тамбуре не соответствует нормативным требованиям (0,62 и 0,84 м. при норме 0,9 м.)	КОСГУ	Привести в соответствие	Текущий ремонт, организационное решение
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
Пути движения	ДЧ-И (ОГСУ) ВНД (К)			Организация системы информирования, текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить по возможности в соответствии с рекомендациями.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 32 от "31" октября 2014 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов

*5-и этажное здание медицинского колледжа с подвалом, 5 крылец, 4 входа в подвал,
прямой, вентиляция, гараж
КГАОУ СПО «Пермский базовый медицинский колледж»
г. Пермь, ул. Баумана, 24*

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			1) выключатели расположены выше нормативных значений (1,73 м. при норме 0,8 м от уровня пола)	КО	Привести в соответствие	Организационное решение, текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			В актовом зале: 1) высота порога превышает нормативные требования (0,04 м. при норме 0,014м.) 2) ширина проступи лестницы на сцену не соответствует нормативному значению (0,28 м при норме 0,35-0,4 м) 3) высота подступенка превышает нормативное значение (0,23 м. при норме 0,12-0,15 м) 4) лестница на сцену не продублирована пандусом 5) при входе в зрительный зал имеется одна ступенька, которая должна быть заменена пандусом В спортзале: 6) высота порога	КОС	Привести в соответствие	Организационное решение, текущий ремонт

					превышает нормативные требования (0,14 м. при норме 0,014м.)			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть			1) стойка в гардеробе и библиотеке расположена на уровне, не соответствующем нормативам (высота 1,03 м. и 1,09 м. соответственно при норме 0,8 м)	К	Привести в соответствие	Организационное решение
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДЧ-И (ОГСУ) ВНД (К)	-	-	Организация системы информирования, текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 82 от "31" октября 2014 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
-	-	-	-	-

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нет.

Приложение 4 (III)
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 32 от "31" октября 2014 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на Плане	№ фото	
-	-	-	-	-

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нет.

Приложение 5
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 32 от "31" октября 2014 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

5-и этажное здание медицинского колледжа с подвалом, 5 крылец, 4 входа в подвал,
приямок, вентиляция, гараж
КГАОУ СПО «Пермский базовый медицинский колледж»
г. Пермь, ул. Баумана, 24
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
5.1	Туалетная комната	Есть	-	-	1) отсутствуют откидные поручни, штанги, поворотные сиденья; 2) кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации для МГН; 3) слив воды у унитаза расположен не на боковой стене кабины; 4) раковина расположена на высоте, не соответствующей нормативным требованиям (0,82 м. при норме 0,75 м.) 5) ширина и глубина кабины не соответствует нормативным требованиям (0,94 и 1,29 м., 0,98 и 1,29 м., при норме ширина 1,65 м., глубина 1,8 м. соответственно) 6) ширина двери в кабинки не соответствует нормативным требованиям	КО КОСГУ КО КО К К	Привести в соответствие	Оборудовать доступные для МГН кабины уборных

					(0,57 м. и 0,58 м. при норме 0,9 м.) 7) приборы расположены на высоте, не соответствующей нормативным требованиям (до мыльницы норма – 0,9 м.; до зеркала норма – 1 м.)	КОС		
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть			Отсутствуют места, доступные для МГН	КОС	Привести в соответствие	Оборудовать доступные для МГН душевые кабины. комнаты
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть			В раздевальной вешалки, крючки для одежды по высоте от пола не доступны для инвалидов	-	-	Оборудовать доступные для МГН раздевальные
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-	Текущий ремонт

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации выполнить в соответствии с рекомендациями. По возможности оборудовать кабины для инвалидов (К) в соответствии со СНиП.

Приложение 6
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 32 от "31" октября 2014 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

5-й этажное здание медицинского колледжа с подвалом, 5 крылец, 4 входа в подвал,
прямой, вентиляция, гараж
КГАОУ СПО «Пермский базовый медицинский колледж»
г. Пермь, ул. Баумана, 24

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
6.1	Визуальные средства	Есть			-	-	-	-
6.2	Акустические средства	Нет			1) отсутствует оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля)	СГ	Привести в соответствие	Оборудовать объект соответствующим оборудованием
6.3	Тактильные средства	Нет			1) отсутствуют тактильные полосы перед препятствиями на пути движения на объекте	СГ	Привести в соответствие	Разместить тактильные средства на объекте для МГН
	ОБЩИЕ требования к зоне				1) отсутствует доступная для МГН кнопка вызова в зоне назначения	КОСГ	Привести в соответствие	Установить кнопку вызова

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система средств информации	ДЧ-И (С) ВНД (КОГУ)	-	-	Обеспечение системы информирования

<*> указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации выполнить в соответствии с рекомендациями.